



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Гусятинського фахового
коледжу ТНТУ

Костянтин ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«27» 08 2024 р.

АКТ

**прийому готовності Гусятинського фахового коледжу ТНТУ
до нового 2024 / 2025 навчального року**

Повна адреса: 48201, Тернопільська обл. Чортківський
р-н, селище Гусятин, вул. Шевченка 3.

Телефон (03557) 2-20-39 .

Прізвище, ім'я, по батькові керівника **ЗЕЛЕНСЬКИЙ Костянтин
Васильович.**

Відповідно до рішення (наказу) колегіуму (органу управління
освітою) від «20» 08 2024 р. № 01/07-50 перевірку проводила комісія в
складі:

Леоніда БІЛЕНЬКОГО – заступника директора з адміністративно-
господарської роботи ВСП «Гусятинський фаховий коледж ТНТУ», голови
комісії;

Наталії МАЦКО – заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів, члена комісії ;

Ірини БІЛАН – заступника начальника сектору превенції патрульної поліції
відділення поліції Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області,
капітана, члена комісії;

Івана ПАСАЛЬСЬКОГО – провідного фахівця відділу цивільного захисту
Чортківського РУ ГУ ДСНС України в Тернопільській області, члена комісії;

Людмили БЛІЩ – представник Чортківського районного Управління
головного управління Держпродслужби в Тернопільській області;

Ірини СЕНЬ – головного спеціаліста відділу військового обліку цивільного
захисту, надзвичайних ситуацій та охорони праці Гусятинської селищної
ради, члена комісії;

Михайла ДЕМКІВА – провідного інспектора ВЗНС Чортківського РУ ГУ
ДСНС України в Тернопільській області;

Романа ТРАЧА - інженера з охорони праці ВСП «Гусятинський фаховий
коледж ТНТУ», члена комісії.

Комісією встановлено:

1. Відповідно до п.4.1.Положення про Відокремлений структурний
підрозділ «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного
технічного університету імені Івана Пулюя» майно за фаховим коледжем
закріплюється згідно з додатками 1,2.

2. У 2024/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися _____ групи, 920 студентів.
3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий 2024/2025 навчальний рік План роботи затверджений
4. Стан та якість ремонту приміщень:
Капітального: задовільно.
Поточного: задовільно.
Хто виконував роботи з ремонту будівель: власними силами
5. Стан території та її площа 1,5066 га, кількість дерев 19, у тому числі фруктових 2, ягідних кушів, квітників 3.
6. Кількість і стан допоміжних споруд немає.
Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан в наявності, задовільний
7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан металева конструкція, стан задовільний
8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:
1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акту оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Сховище		-	.	.		
Протирадіаційне укриття	Селище Гусятин вул.Незалежності, 5	310	так	так	так	Обмежено готове
Споруда подвійного призначення						

Найпростіше укриття	Селище Гусятин вул.Шевченка 3	50 50	Так Так	Так Так		Рекомендовано
---------------------	-------------------------------	----------	------------	------------	--	---------------

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	смт Гусятин вул. Шевченка 3	так	так	ні	ні	так	так	
Гуртожиток	смт Гусятин вул.Незалежності 5	так	так	ні	ні	так	так	
Майстерня	смт Гусятин вул.Шевченка 3	так	так	ні	ні	так	так	

Примітка: табличка заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	92	-	-	9 2 1	1 0 0	

Здобувачі освіти					100	
------------------	--	--	--	--	-----	--

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними проти газами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкту (об'єктів), респираторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так / ні) **ні**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / не має) **немає**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так / ні) **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) **немає** ;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / не має) **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан **спортзал -214,5 м² та орендований - площею 445м², спортивна площадка площею з спортивним обладнанням - технічно справні.**

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	№	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально - наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів навчальних закладів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології	№101		+	+		+
Технології харчових виробництв	№102	+		+		+
Програмування	№104	+		+		+
Лабораторія технології консервування	№107	+		+		+
Лабораторія приготування їжі	№109	+		+		+
Фіз-кол. технохім. контролю	та №112	+		+		+
Органічної неорганічної хімії	та №113	+		+		+

Хімії	№114		+	+		+
Бухгалтерського обліку	№117	+		+		+
Фізики	№118		+	+		+
Лабораторія електротехніки	№119	+		+		+
Обладнання харчових виробництв та процесів і апаратів	№123	+		+		+
Українознавства	№124	+		+		+
Креслення та стандартизації	№125	+		+		+
Автоматизації та технічної механіки	№126	+		+		+
Лабораторія діловодства	№202			+		+
Математики	№204		+	+		+
Менеджменту та маркетингу	№206	+		+		+
Історії	№207		+	+		+
Української мови та літератури	№208		+	+		+
Діловодства	№209	+		+		+
Хмарних технологій	№212	+		+		+
Економіки та організації виробництва	№213	+		+		+
Програмування	№217	+		+		+
Інформаційних технологій	№218	+		+		+
Лекційна аудит	№219	+		+		+
Будови легкових автомобілів	№11	+		+		+

Будови вантажних автомобілів	№12	+		+		+
Правил і безпеки дорожнього руху	№21	+		+		+
Електрообладнання автомобілів	№22	+		+		+
Лекційна аудит	№32	+		+		+
Охорони праці та БЖД	№33	+		+		+
Іноземних мов	№34	+		+		+

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Механічна майстерня	156,7	15	+	Бетон	Лампи денного св	+
Автомайстерня	120,1	15	+	Бетон	Лампи денного св	+

14. Наявність методичного кабінету **в наявності, каб. №203.**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників **в наявності.**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
-------	-----------	-----------	---------	-----------

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності, пожежне водоймище, ємність 100м³;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності, справні.

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту: з'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування: відсутні в навчальному корпусі №1, №2 (розроблено проектно-кошторисну документацію), наявні в гуртожитку.

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів в наявності;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами проведено, протокол №158-21 від 11 листопада 2021р., ТзОВ «Зевс ЛМ»;

Інші питання пожежної безпеки.

28. Стан покрівлі задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання задовільне;

газопостачання (електропостачання) задовільне;

каналізація задовільне.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну задовільна, природня, механічна.

31. Наявність підсобного господарства та його стан немає.

32. Наявність гуртожитку та його стан в наявності 1 гуртожиток, задовільний.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) в наявності.

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентральної, пічне), її стан: в наявності, опалення централізоване, стан задовільний, проведено поточний ремонт та повірку теплових лічильників.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом забезпечено.

36. Наявність та реєстрація колективного договору в наявності затверджений на конференції трудовим колективом.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового 2023-2024 навчального року:

- Тусетинської факхової освіти ІНТУ ім. Івана
Франка сест. Тусетини вуц. Шевченка з Чернівецькою
р-ну. Тернопільської обл. готовий (за умов виконання
зауважень та рекомендацій, вказаних у пункті
27) до нового 2024-2025 навчального року.
Рекомендовано одну форму навчання

Голова комісії

Члени комісії:



Леонід БІЛЕНЬКИЙ

Наталія МАЦКО

Ірина БІЛАН

Іван ПАСАЛЬСЬКИЙ

Людмила БЛІЩ

Ірина СЕНЬ

Михайло ДЕМКІВ

Роман ТРАЧ

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (військової (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.

2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий — залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференц-зали тощо).